

## BMW 120i up1 F40 (08/19-)


### LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

131 kW / 178 PS » 176 kW / 240 PS  
280 Nm » 380 Nm



**Preis: 539,- Euro / regulär: 899,- Euro**

LO Rabatt: 40% Season Start bis 31.05.2024



### Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1998 ccm	
Leistung	131 kW / 178 PS bei 5000-5500 U/min	176 kW / 240 PS bei 5000-5500 U/min
Drehmoment	280 Nm bei 1350-4200 U/min	380 Nm bei 1350-3800 U/min
Beschleunigung		ca. -0,69 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch		bis zu -19.8%*
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Software-tuning)

optimiert für Super Plus

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
\*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

### Zusatzoptionen

#### Optimierungen

**BMW 120i up1**  
upchip (high performance chiptuning)  
Leistungsoptimierung  
131kW/178PS » 176kW/240PS  
280Nm » 380Nm

#### Reparaturkostenversicherung

##### upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro\*  
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro\*  
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro\*  
\*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

##### upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro\*  
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro\*  
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro\*  
\*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.  
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

##### upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro\*  
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro\*  
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro\*  
\*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.  
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

#### Zusatzleistungen

##### Vor-Ort-Service

##### Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.  
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.